

## Aanbrengen Folies

1. De oude folie verwijderen, zonder resten achter te laten. Gebruik van hete lucht (föhn) kan dit vereenvoudigen. Zorg ervoor dat het oppervlak schoon is, stofvrij en vrij van olie en vet.
2. Reinig het oppervlak met een niet-pluizend doekje bevochtigd met reinigingsmiddel, bij voorkeur **Isopropanol Alcohol**. Voorkom druppelen van het reinigingsmiddel.
3. Laat het oppervlak volledig opdrogen.

De folie mag NIET doordrenkt raken met het reinigingsmiddel: dat kan hechtingsproblemen geven van de folie(randen) op het oppervlak.

4. Papierlaag aan de achterzijde van de folie/drager lostrekken en de folie zorgvuldig positioneren boven de zender.
  - Flexible PU Folie **NIET UITREKKEN** tijdens het plakken!
  - Niet flexible folies **NIET BUIGEN** tijdens het plakken!
5. Als de folie op de juiste plaats zit, de folie stevig aandrukken.
6. De lijmverbinding is na ongeveer 24 uur volledig uitgehard.

- Folies aanbrengen bij temperaturen tussen 15°C en 25°C.
- Gebruik bij voorkeur **Isopropanol Alcohol** voor het reinigen. Een alternatief is een afwasmiddel of glasreiniger zonder pareleffect.
- **Geen Wasbenzine, spiritus of aceton gebruiken!**
- Folies koel, droog en schoon bewaren, bij voorkeur in plastic zakje. Temperatuur 10-30°C en 35 tot 65% luchtvochtigheid.

## Foil Application

1. Please remove the old foil, if present, without leaving any residue. Using hot air (hairdryer) can make this easier. Make sure that the surface is clean and free of dust, oil and grease.
2. Clean the surface with a lint-free cloth moistened with cleaning agent, by preference **Isopropanol Alcohol**. Prevent dripping of the cleaning agent
3. Allow for the surface to dry completely.

The foil may NOT be saturated with the cleaning agent, this may cause problems with the adhearance of the foil edges with the surface.

4. Remove the backing sheet and apply the sticker to the desired position.
  - Flexible PU foils should **NOT BE STRETCHED** during application!
  - Non-Flexible foils should **NOT BE BENT** during application!
5. When you have applied the foil correctly, press it on very firmly.
6. The adhesive of the foil is only completely hardened after approx. 24 hours.

- Apply stickers at temperatures between 15°C and 25°C
- Use **isopropanol alcohol** for cleaning. Alternatively, use washing-up liquid or glass cleaner without pearl effect
- **Do not use petroleum ether, white spirit or acetone!**
- Store the foils cool, dry and clean, preferably in a plastic bag at 10-30°C and 35 tot 65% air humidity.

## Aufkleben Folie

1. Bitte entfernen Sie, falls vorhanden, die alte Folie rückstandslos. Es ist darauf zu achten, dass die Oberfläche sauber, staub-, öl- und fettfrei ist. Ein Ablösen der Folie erfolgt am Besten durch Erwärmen der Folieoberfläche (z.B. mit Fön)
2. Die Oberfläche mit einem fusselfreien Tuch, das mit Reinigungsmittel **Isopropanol Alkohol** befeuchtet wird, reinigen. Das Tuch sollte auf keinen Fall so nass sein, dass die Flüssigkeit vom Tuch tropft.
3. Warte bis die Oberfläche trocken ist.

Der Aufkleber soll nicht getränkt werden. Andernfalls kann es zu Problemen an den Rändern des Aufklebers kommen und die Kanten lösen sich

4. Entfernen Sie die Trägerfolie und bringen Sie den Aufkleber an der gewünschten Stelle an.
  - Die flexible Folie sollte beim Aufkleben **NICHT GESPANNT** werden!
  - Die nicht flexible Folie sollte beim Aufkleben **NICHT GEBOGEN** werden!
5. Wenn Sie die Folie korrekt angebracht haben, drücken Sie diese sehr fest an.
6. Der Kleber der Folie ist erst nach ca. 24 Stunden komplett ausgehärtet.

- Aufkleber bei Temperaturen zwischen 15°C und 25°C anbringen.
- Zum Reinigen **Isopropanol Alkohol** verwenden. Alternativ auch Spülmittel oder Glasreiniger ohne Perleffekt möglich.
- **Kein Waschbenzin, Spiritus oder Aceton verwenden!**
- Lagern Sie die Folie kühl, trocken, sauber und staubfrei. Lagern bei 35 bis 65% rel. Luftfeuchte - 10 bis 30°C